

**Skyddsprotokoll Lönnstorp/Vegetum växthus**
**Rönd genomförd**


 Datum  
 2018 02 01

**Närvarande**

		<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsledare	<input checked="" type="checkbox"/> Skyddsombud	<input type="checkbox"/> Huvuds skyddsombud	<input type="checkbox"/> Skyddskommitté
	Övriga: Erik Rasmussen (Lönnstorp)	Karl-Johan Bergstrand (Vegetum växthus)			
Arbetsplats, rum, redskap etc.	Kort beskrivning av problem (orsak)	Förslag till åtgärder			
Lönnstorp grovlab	Förvaring gasoltuber	Tuber flyttas till utväntigt plåtskåp	3	Erik R	2018 04 30
Lönnstorp verkstad	Brandsyn	Undersöka när brandsyn gjorts. Om behov beställa brandsyn	3	Håkan A	2018 04 30
Vegetum växthus	Skarpa utstickande metallprofiler och rör som tidigare orsakat en olycka.	Detta är åtgärdat men inte infört i något protokoll tidigare.		Karl-Johan B	Åtgärdat
Vegetum växthus	Trasig dörrstångare i östra ytterdörren som stänger dörren alltför snabbt.	Åtgärdas av Akademiska hus. Anmälts (påminn) höst 2017	3	Akademiiska hus. Fölls upp av Håkan Asp	? Våren 2018

Övriga noteringar  
 På Lönnstorp finns rutiner för funktionstest på växtskyddspruta som görs vart annat år. Varje vinter görs tillsyn av samtliga maskiner.

**Underskrifter**

Ort och datum  	Ort och datum  2018 02 01
Arbetsledares underskrift  	Skyddsombud underskrift  
Namnförtydligande  Håkan Asp Stf. prefekt	Namnförtydligande  David Hansson

<sup>1</sup> 1=Åtgärdas omedelbart 2=Åtgärdas snarast 3=Åtgärdas 1=Åtgärdas omedelbart och anmäls till skyddskommitté, 2S=Åtgärdas snarast och anmäls till skyddskommitté 3S=Åtgärdas och anmäls till skyddskommitté